Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1188

12-2011

Application: Application: Aplicación:

Kia Soul



Location of cabin filter:
On the passenger side of the vehicle behind the glove box**.**

Tools: Phillips-head screwdriver.

To remove existing filter:

1. Open the passenger side door and open the glove box.
2. Remove the 6 screws securing the glove box assembly and remove the assembly.
3. Locate the cabin filter cover and remove it.
4. Remove the dirty cabin filter and replace with new cabin filter.
5. Re-install cabin filter cover.
6. Re-position glove box assembly and re-install the 6 screws to secure it.
7. Close glove box.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación
IB1188

12-2011

Application: Application: Aplicación:

Kia Soul



Emplacement du filtre de cabine :
Sur le côté passager du véhicule derrière la boîte à gants.

Outils: Tournevis à pointe cruciforme

Pour enlever le filtre existant :

1. Ouvrez la portière sur le côté passager et ouvrez la boîte à gants.
2. Enlevez les 6 vis qui retiennent l'ensemble de la boîte à gants et enlevez l'ensemble.
3. Localisez le couvercle du filtrer de cabine et enlevez-le.
4. Enlevez le filtre de cabine sale et remplacez-le par un nouveau.
5. Installez de nouveau le couvercle du filtre de cabine.
6. Repositionnez l'ensemble de la boîte à gants et installez de nouveau les 6 vis pour la retenir.
7. Fermez la boîte à gants.

Lugar del filtro de cabina:
En el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

Herramientas: Destornillador de punta de cruz (Phillips)

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la puerta del lado del pasajero y abra la guantera.
2. Quite los 6 tornillos que sujetan el conjunto de guantera y quite el conjunto.
3. Localice la tapa del filtro de cabina y quítela.
4. Quite el filtro de cabina sucio y reemplácelo con un filtro de cabina nuevo.
5. Reinstale la tapa del filtro de cabina.
6. Reponga el conjunto de guantera en posición y reinstale los 6 tornillos que lo sujetan.
7. Cierre la guantera.