




Application: Application: Aplicación:

Hyundai Ioniq



Location of cabin filter: On the passenger side of the vehicle behind the glove box.

Tools: None required


To remove existing filter:

1. Open the glove box and unclip the damper rod on the right side of the glove compartment
2. Remove the two glove box stops on each side of the glove box.
3. Unlatch and remove the cabin filter cover.
4. Remove the dirty filter.
5. Install the new filter.
6. Install the cabin filter cover and re-latch it.
7. Put the glove box back into position and reinstall the dampener cord to the right side of the glove box.
8. Partially close the glove box so you can reinstall the two glove box stops.
9. Close the glove box.



Application: Application: Aplicación:

Hyundai Ioniq



Emplacement du filtre : Du côté passager du véhicule, derrière le coffre à gants.

Outils : Aucun outil requis

Pour retirer le filtre en place :

1. Ouvrez la boîte à gants et désenclenchez la bretelle située à droite de la boîte à gants.
2. Retirez les deux butées situées de chaque côté du coffre.
3. Dégagez le couvercle du filtre d'habitacle et retirez-le.
4. Retirez le filtre encrassé.
5. Installez le nouveau filtre.
6. Installez le couvercle du filtre d'habitacle et enclenchez-le.
7. Remettez le coffre à gants à sa position initiale et réinstallez le cordon amortisseur situé du côté droit du coffre à gants.
8. Fermez partiellement le coffre à gants afin que vous puissiez réinstaller les deux butées.
9. Fermez le coffre à gants.

Lugar del filtro: En el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

Herramientas: No se requieren

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera y desenganche la varilla amortiguadora en el lado derecho de la guantera.
2. Abra la guantera y quite los dos topes de guantera en cada lado de la guantera.
3. Desenganche y quite la tapa del filtro de cabina.
4. Quite el filtro sucio.
5. Instale el filtro nuevo.
6. Instale la tapa del filtro de cabina y reengánchelo.
7. Ponga la guantera de nuevo en posición y reinstale la cuerda amortiguadora en el lado derecho de la guantera.
8. Cierre parcialmente la guantera para que pueda reinstalar los dos topes de guantera.
9. Cierre la guantera.